

Số: 177 /CV-VP

Hưng Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm  
Đơn vị sửa chữa ô tô

Văn phòng UBND tỉnh có chiếc xe ô tô, biển kiểm soát số 80B-6888 TOYOTA CAMRY. Ngày 25/9/2010 hai bên đã tổ chức kiểm tra kỹ thuật kỹ về từng phần vật tư hỏng hóc để thay thế có báo giá kèm theo và biên bản kiểm tra kỹ thuật của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Giao thông Vận tải đã kết luận bằng văn bản.

Để có cơ sở cho xe đi sửa chữa.

Bên A: Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên và bên B là đơn vị sửa chữa đã thống nhất ký hợp đồng kinh tế cụ thể:

Bên A: Yêu cầu bên B là khi thay thế vật tư của ô tô, bên B phải thông báo cho đồng chí lái xe Hoàng Văn Mỹ, trực tiếp nghiệm thu vật tư đồ thay thế và giám sát cụ thể từng thứ vật tư để ký nhận lắp đặt tại chỗ, đồng chí Mỹ phải có trách nhiệm thu hồi toàn bộ phụ tùng vật tư cũ của xe mang về bàn giao cho Văn phòng UBND tỉnh.


Trong thời gian sửa chữa xe là 20 ngày, đồng chí Hoàng Văn Mỹ phải có mặt 24/24 giờ để giám sát sửa chữa xe đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hợp đồng kinh tế đã ký ngày 25/9/2010.

Đề nghị Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hoàn Kiếm-Hà Nội thực hiện tốt các phần việc trong báo giá sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát số 80B-6888, phụ tùng, vật tư thay thế phải đúng chủng loại của hãng TOYOTA để thay thế cho xe ô tô trên đúng hợp đồng kinh tế số 02499/2010 đã ký. Hai bên nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Quản trị-Tài vụ;
- Bộ phận Kế toán;
- Đ/c Hoàng Văn Mỹ.
- Lưu VT.



Nguyễn Hưng Đạo